

SCHIMMELBESEITIGUNG
SCHIMMELSCHUTZ
SANIERPUTZE
MINERALISCHE ANSTRICHE
ANTIKONDENSATIONSBSCHICHTUNG
ISOLATIONEN

WOHNBEREICH
BÜRO
SCHULEN
PRODUKTIONSRAÜME



SCHIMMELBESEITIGUNG

Beseitigung von Schimmelpilzen

Schimmelpilze sehen nicht nur hässlich aus, auf Dauer können sie gesundheitsschädlich sein. Mikroorganismen sind ungebetene „Gäste“ und kommen meist dort vor, wo eine zu hohe Objekt- oder Raumfeuchte vorherrscht. Zur Schimmelbekämpfung braucht es Erfahrung und Knowhow. Beides bieten Ihnen die Profis bei Max Schweizer AG.



Standard

Unsere Ausführungsstandards entsprechen den Vorschriften des SIA sowie der SUVA.

Ursachen

Mikroorganismen sind genügsame Wesen. Erhöhte Feuchtigkeit, Baumängel und ungeeignetes Lüftungsverhalten sind in den meisten Fällen der Grund für den ungebeten Schimmelpilz. Zunächst werden die Übeltäter kaum wahrgenommen. Sind sie erst sichtbar, ist ihnen mit konventionellen Reinigungsmethoden kaum mehr beizukommen. Für eine nachhaltige Schimmelsanierung müssen alle möglichen Ursachen bedacht und in die Sanierung mit einbezogen werden. Das Problem einfach zu überpinseln ist wohl die falsche Reaktion. Je nach Situation ist es ratsam, vorhandene Wärmebrücken zu eliminieren, fehlende oder falsche Wasserabweisung auszumerken oder mittels genügender Raumlüftung dem Problem zu begegnen.

Was können Sie tun

Auf Ihre Beobachtung kommt es an. Je früher Sie eine mögliche Verschimmelung entdecken, desto einfacher und kostengünstiger ist deren Sanierung. Durch die stetig steigenden Verbesserungen der Gebäudedämmung, dichten Türen und Fenstern, steigt die relative Raumfeuchte an, wenn gleichzeitig eine kontrollierte Lüftungsanlage fehlt oder die Nutzer zu wenig oder falsch lüften. Richtig lüften bedeutet die Fenster zu öffnen und diagonal quer zu lüften. Diese Methode wird auch Stosslüften genannt. Wichtig ist, dass die Fensterflügel niemals dauerhaft gekippt bleiben. Besonders in der Winterzeit führt das zu Schäden und wirkt kontraproduktiv. Möbel sollen nicht direkt an die Aussenwände platziert werden. Wir empfehlen einen Abstand von mindestens 10 cm damit eine optimale Luftzirkulation möglich wird.

Wir bieten Lösungen

Die Sanierung von schimmelbefallenen Oberflächen gehört in die Hände von Fachleuten. Unbedarftes Werkeln kann die Situation erst recht verschlimmern. Zur Verbesserung von Wärmebrücken bieten wir unterschiedliche Isolationssysteme für aussen oder innen an. Ist die Feuchte in den Wänden zu hoch, begegnen wir dem Problem mit Abdichtungen oder mit Sanierputzsystemen und offenporigem Verputz. Als Anstrichsysteme stehen Antikondensationsbeschichtungen, diffusionsoffene Anstriche oder Naturharzprodukte zur Verfügung. Das idealste System evaluieren wir gemeinsam mit dem Kunden.